

Fig. 1

Bukke linjer.

V-cut

Fig. 2

fri skæring af  
plade linjerne  
Skal være samlet  
til en streg.



**CARL JENSEN A/S**  
Nordholmen 7  
DK-2650 Hvidovre

info@carl-jensen.com  
www.carl-jensen.com

Tel + 45 36 78 44 88  
CVR nr. 37 23 48 18



Her kan du se at bukke linjerne er udover pladen.  
(se efter den røde streg)

Fig. 1 og 2  
lægges sammen

Husk at bukke linjer  
skal være 1 cm  
udover på hver kant.

